Allegato 8.6 - Rischi specifici connessi ai Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica di ARPAV

Stazioni di monitoraggio		
Rischio	Lesioni per caduta o scivolamento in caso di salita sul tetto ed accesso alla strumentazione in quota	
Misure di Prevenzione	Utilizzare esclusivamente scale a norma di legge, marcate CE e rispondenti alla norma UNI EN131	
T TO VOIL ZIONE	<ul> <li>Agganciare la scala come previsto dalle norme di legge</li> <li>Utilizzare dispositivi o sistemi anticaduta e personale formato per lavori</li> </ul>	
	in quota	
Rischio	Lesioni per incendio	
	Non chiudere la porta della stazione ove non presente il maniglione	
Misure di Prevenzione	antipanico } Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma e marcate CE	
	Verificare la regolare manutenzione di impianti ed estintori	
	} Utilizzare in caso di necessità gli estintori	
	} Evacuare subito il locale e portarsi in luogo sicuro	
Rischio	Urti del capo	
Misure di Prevenzione	<ul> <li>} prestare attenzione alla presenza di parti sporgenti (condizionatori e staffe)</li> <li>} tenere in dotazione a bordo auto gli elmetti di protezione ed usarli in</li> </ul>	
	presenza di parti sporgenti	
Rischio	Elettrocuzione	
Misure di Prevenzione	<ul> <li>Non effettuare modifiche sull'impianto elettrico se non autorizzati o abilitati</li> <li>Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma</li> <li>Non effettuare lavori sotto tensione se non formati (corso sulla norma CEI 11/27 per la qualifica di PES/PAV) e se non abilitati dal datore di lavoro</li> <li>Verificare periodicamente il buon funzionamento degli interruttori</li> </ul>	
Dischie	differenziali	
Rischio Misure di	Sostanze o preparati chimici pericolosi  Soguiro lo indigazioni riportato pello cebado di cigurazza	
Prevenzione	Seguire le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza	
Ripetitori		
Rischio	Lesioni per caduta dalla scala	
Misure di	Utilizzare una scala conforme alle norme vigenti (UNIEN 131), marcata	
Prevenzione	CE e di lunghezza idonea	
Rischio	Contaminazione biologica	
Misure di Prevenzione	Pulizia del ripetitore utilizzando idonei DPI (es. guanti in nitrile)	
Prevenzione  Centrali di controllo e acquisizione dati		
Rischio	Lesioni per caduta e scivolamento	
Misure di	Prestare attenzione in particolare in caso di neve, pioggia o ghiaccio e	

Prevenzione	in presenza di scale eseguite sia in calcestruzzo che in legno e/o in ferro, utilizzare idonee calzature antiscivolo
Rischio	Lesioni per caduta o scivolamento durante l'accesso alla strumentazione.
Misure di Prevenzione	Utilizzare esclusivamente scale a norma di legge, marcate CE e rispondenti alla norma UNI EN131
Prevenzione	Agganciare la scala come previsto dalle norme di legge
Rischio	Urti del capo
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione alla presenza di parti sporgenti (quadri elettrici, staffe di supporto, sensori, ecc.) e, in caso di necessità, utilizzare il casco protettivo
Rischio	Elettrocuzione
Misure di Prevenzione	<ul> <li>Non effettuare modifiche sull'impianto elettrico se non autorizzati o abilitati</li> <li>Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma</li> <li>Non effettuare lavori sotto tensione se non formati (corso sulla norma CEI 11/27 per la qualifica di PES/PAV) e se non abilitati dal datore di lavoro</li> <li>Verificare periodicamente il buon funzionamento degli interruttori differenziali</li> </ul>
RETE NIVOMETEO	
Rischio	Lesioni per caduta e scivolamento
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione in particolare in caso di neve, pioggia o ghiaccio e in presenza di scale eseguite sia in calcestruzzo che in legno e/o in ferro, utilizzare idonee calzature antiscivolo
Rischio	Lesioni per caduta o scivolamento in caso di salita sul tetto piano di fabbricati ed accesso alla strumentazione.
Misure di Prevenzione	<ul> <li>Utilizzare esclusivamente scale a norma di legge, marcate CE e rispondenti alla norma UNI EN131</li> <li>Agganciare la scala come previsto dalle norme di legge</li> <li>Utilizzare dispositivi o sistemi anticaduta e personale formato per lavori in quota</li> </ul>
Rischio	Lesioni per caduta dall'alto in prossimità di dirupi
Misure di Prevenzione	Utilizzare dispositivi o sistemi anticaduta e personale formato per lavori in quota
Rischio	Lesioni per caduta in caso di raggiungimento dei sensori installati su palo o traliccio.
Misure di	Utilizzare esclusivamente scale a norma di legge, marcate CE e rispondenti alla norma LINI EN131
Prevenzione	rispondenti alla norma UNI EN131  3 Agganciare la scala come previsto dalle norme di legge, utilizzare dispositivi per il posizionamento e personale formato per lavori in quota
Rischio	Urti del capo

Misure di Prevenzione	Prestare attenzione alla presenza di parti sporgenti (quadri elettrici, staffe di supporto, sensori, ecc.) e, in caso di necessità, utilizzare il casco protettivo in dotazione.
Rischio	Elettrocuzione
Misure di Prevenzione	<ul> <li>Non effettuare modifiche sull'impianto elettrico se non autorizzati o abilitati</li> <li>Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma</li> <li>Non effettuare lavori sotto tensione se non formati (corso sulla norma CEI 11/27 per la qualifica di PES/PAV) e se non abilitati dal datore di lavoro</li> <li>Verificare periodicamente il buon funzionamento degli interruttori differenziali</li> </ul>
Rischio	Rischio di ferimento degli arti
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione durante la manutenzione della strumentazione e proteggere le parti esposte.
Rischio	Caduta in alveo fluviale
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione e utilizzare idonei sistemi di prevenzione delle cadute oltre a dispositivi di aiuto al galleggiamento
Rischio	Investimento in caso di lavori in prossimità di strade
Misure di Prevenzione	} Utilizzo di segnaletica e abbigliamento ad alta visibilità (minimo di classe 2)
RETE IDRO	
Rischio	Caduta in acqua
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione ove non presente parapetto, utilizzare dispositivi di aiuto al galleggiamento quando necessario.
Rischio	Lesioni per incendio
Misure di Prevenzione	<ul> <li>Non chiudere la porta della stazione ove non presente il maniglione antipanico</li> <li>Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma e marcate</li> </ul>
	CE
	<ul><li>Verificare la regolare manutenzione di impianti ed estintori</li><li>Utilizzare in caso di necessità gli estintori</li></ul>
	} Evacuare subito il locale e portarsi in luogo sicuro
Rischio	Urti del capo
Misure di Prevenzione e Protezione	Prestare attenzione alla presenza di parti sporgenti e, in caso di necessità, utilizzare il casco protettivo
Rischio	Elettrocuzione

Misure di Prevenzione e Protezione	<ul> <li>Non effettuare modifiche sull'impianto elettrico se non autorizzati o abilitati</li> <li>Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma</li> <li>Non effettuare lavori sotto tensione se non abilitati da corso PES</li> <li>Verificare l'interruttore differenziale</li> </ul>
Rischio	Presenza di rettili, roditori, scorpioni, insetti, zecche, vespe, etc.
Misure di Prevenzione	Prestare attenzione quando si aprono quadri e pozzetti ed indossare guanti protettivi, utilizzare spray repellente per insetti quando necessario

Padova 25 febbraio 2022