

## Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature destinate ad analisi di laboratorio e da campo

### Chiarimenti, risposte a quesiti di interesse generale

#### Risposte a quesiti pubblicate in data 10/03/2021

##### **Quesito del 05/03/2021 - In riferimento al "Cod. 18 AUTOCLAVE dei protocolli di manutenzione allegati al Capitolato Tecnico".**

In riferimento alla sezione VERIFICA FUNZIONALE E METROLOGICA, paragrafo 3 - "Verificare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza (apertura al valore riportato sul manuale) portando l'apparecchio ad una pressione superiore a quella di lavoro". Ad avviso del richiedente, tale procedura produrrebbe se applicata una possibile situazione di lavoro anomalo, di certo non previsto dal costruttore, andando a generare una situazione pericolosa e al di fuori delle specifiche tecniche. Inoltre potrebbe generare la condizione di un possibile guasto ai componenti che si troverebbero a lavorare in una condizione di fuori specifica.

**Domanda** si richiede un chiarimento tecnico in merito e si propone, come azione sostitutiva al punto in esame, di effettuare il controllo della certificazione della valvola di sicurezza (con relative azioni correttive necessarie, se necessarie) e quindi l'autorizzazione a non eseguire tale punto della procedura. Nel caso invece la vostra amministrazione voglia perseguire sul punto del protocollo oggetto di chiarimento, si richiede che in caso di guasto (per attività in condizioni fuori specifica) i danni e i guasti causati da tale attività siano totalmente non a carico dell'aggiudicatario.

**Risposta** Si conferma che la verifica del corretto funzionamento della valvola di sicurezza deve essere effettuata a pressione superiore a quella di lavoro entro i valori di tolleranza previsti dal costruttore. I danni ed i guasti causati da tale attività sono a carico dell'aggiudicatario.

##### **Quesito del 08/03/2021 - In relazione alle attività di taratura riferite al "Cod. 22 BILANCIA ANALITICA dei protocolli di manutenzione allegati al Capitolato Tecnico**

Considerato che le attività di taratura non rientrano nell'oggetto dell'appalto:

**Domanda** si chiede di confermare che l'indicazione dell'attività "taratura" riportata nel Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale della Bilancia Analitica, sia da considerarsi refuso



**Risposta** Si conferma quanto riportato nel Capitolato Speciale di gara; pertanto è da considerarsi come refuso.

**Quesito del 08/03/2021 - In relazione al Disciplinare di gara - art.7.3 “Requisito di capacità’ tecnica e professionale.**

Considerato che nel citato articolo viene specificato che “*Per ciascun lotto partecipato, aver positivamente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di manutenzione, correttiva e preventiva, analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo pari almeno ad Euro: € 700.000,00 per il LOTTO 1; € 1.280.000,00 per il LOTTO 2; dove per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando. ...*”:

**Domanda** Si chiede di confermare che il requisito richiesto all’art.7.3 del Disciplinare di gara possa essere soddisfatto e comprovato con “Servizi Integrati per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche/elettromedicali e/o Servizi di gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche/elettromedicali”.

**Risposta** Relativamente alla domanda formulata si conferma che la valutazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale viene effettuata dal Seggio di gara.

Il Dirigente della U.O.  
Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa Antonella Spolaore  
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it  
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto  
UO Acquisti Beni e Servizi  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
Tel. +39.049.7393709-37-38 e-mail [servizio.acquisti@arpa.veneto.it](mailto:servizio.acquisti@arpa.veneto.it)  
PEC [acquisti@pec.arpav.it](mailto:acquisti@pec.arpav.it)