



1.1 Dati identificativi		
1	Denominazione acqua di balneazione*	VASO
2	Id acqua di balneazione*	IT005023014006
3	Id gruppo*	-
4	Categoria	L
5	Regione	VENETO
6	Provincia	VERONA
7	Comune	BRENZONE
8	Corpo idrico*	LAGO DI GARDA
9	ID corpo idrico*	IT051
10	Informazioni ai sensi dell'Allegato III, comma 3	-
11	Distretto idrografico*	PADANO
12	Id distretto idrografico*	ITB
13	Sub-unit distretto idrografico*	-
14	Id sub-unit distretto idrografico*	-
15	Data di redazione del profilo	mar-11
16	Aggiornamento e riesame	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
2.1 Descrizione dell'area di balneazione		
17	Aspetti fisici dell'acqua di balneazione	Fondale ciottoloso (da 6.5 cm a 25 cm) e ghiaioso (0.2 cm a 6.4 cm)
18	Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	spiaggia ghiaiosa (da 0.2 cm a 6.4 cm). Spiaggia ricavata con materiale da riporto davanti a degli hotel
19	Struttura della Zona ripariale (solo per fiumi e laghi)	Vegetazione emersa: fortemente modificata. Vegetazione sommersa: naturale.
20	Ampiezza della spiaggia	da 5 a 10 m
21	Fenomeni erosivi	no
22	Numero di bagnanti	-
23	Infrastrutture/servizi	Servizi igienici e punti di ristoro. Presenza di pennelli realizzati con massi da riporto e alcune boe di ormeggio.
24	Accesso consentito ad animali	-
25	Autorità competente	Comune di Brenzone, Ispettorato di Porto, 115, 118
26	Fruizioni dell'area diverse dalla balneazione	-
27	Immagine	

2.2 Localizzazione		
28	Coordinate centro (centroide) dell'area	Lat. 45,7134320 - Long. 10,768500
29	Coordinate degli estremi dell'area	Lat. Inizio: 45,717803 - Long. Inizio: 10,773853; Lat. Fine: 45,708120 - Long. Fine: 10,766355
30	Estensione area	1.268 km
31	Altitudine (solo laghi e fiumi)	69 m
32	Mappa	
2.3 Stazione di monitoraggio		
33	Coordinate punto stazione	Lat. 45,715361 - Long. 10,7709180
34	Criteri utilizzati per l'individuazione	attiva dal 1996 (D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i)
35	Punto di monitoraggio supplementare	-
2.4 Qualità		
36	Classificazione	ECCELLENTE 2014-2017 - ECCELLENTE 2015-2018
37	Divieti di balneazione	2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
38	Deroghe	nessuna
39	Trend qualitativo	stabile (eccellente)
3.1 Descrizione		
40	Descrizione geografica dell'area	La spiaggia è orientata a ovest e ricavata nell'area dove sorgono due hotel a Porto di Brenzone
41	Nome Bacino idrografico	-
42	ID bacino idrografico	-
43	Idrologia	-
3.2 Cause di inquinamento		
44	Trattamento acque reflue	Ad Est degli Hotel presenza del sistema di convogliamento acque miste comunali con relativi sfioratori di emergenza. Presenza del collettore consortile. Condotte per lo scarico di acque meteoriche. Impianto di depurazione di Peschiera del Garda che scarica nel fiume Mincio (Regione Lombardia)
45	Uso del suolo	Uso prevalente: territori boscati e ambienti semi naturali 49,9 %
46	Altre cause di inquinamento	Presenza (entro 500 m) di foci fluviali
47	Valutazioni	-

48	Mappa	
----	-------	--

3.3 Monitoraggio e valutazione¹

49	Classificazione	lago di Garda nord-occidentale (Brenzone) - Classificazione in vigore periodo 2010-2013: Stato Ecologico: sufficiente; Stato Chimico: mancato conseguimento dello stato buono - LTLeco anno 2017: buono
50	Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	-

4.1 Impatti sull'acqua di balneazione¹

51	Identificazione delle cause di inquinamento	Foci fluviali: Valle di Boazzo, Valle dei Trovai
52	Localizzazione	-
53	Coordinate punti di immissione	-
54	Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
55	Misure di miglioramento previste o adottate	-

4.2 Eventi di inquinamento di breve durata

56	Condizioni in cui si può verificare	-
57	Caratterizzazione evento	-
58	Identificazione fonte di inquinamento	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
59	Entità	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
60	Frequenza stimata	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
61	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
62	Misure di gestione	-
63	Organismi responsabili	Comune di Brenzone, Ispettorato di Porto, 115, 118

4.3 Situazione anomala

64	Descrizione dell'evento	-
65	Misure di gestione	-

66	Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	2011: nessuno; 2012: nessuno; 2013: nessuno; 2014: nessuno; 2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
67	Organismi responsabili	Comune di Brenzone, Ispettorato di Porto, 115, 118
4.4 Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica		
68	Valutazione delle pressioni	-
69	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-
70	Effetti provocati	-
71	Misure adottate	-
72	Caratterizzazione evento	-
73	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-
4.5 Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o		
74	Tipologia di proliferazione.	-
75	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-
76	Effetti provocati	-
77	Misure adottate	-
78	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-