



1.1 Dati identificativi		
1	Denominazione acqua di balneazione*	RONCHI 50 METRI SINISTRA FOCE RIO DUGALE DEI RONCHI
2	Id acqua di balneazione*	IT005023022004
3	Id gruppo*	-
4	Categoria	L
5	Regione	VENETO
6	Provincia	VERONA
7	Comune	CASTELNUOVO DEL GARDA
8	Corpo idrico*	LAGO DI GARDA
9	ID corpo idrico*	IT051
10	Informazioni ai sensi dell'Allegato III, comma 3	-
11	Distretto idrografico*	PADANO
12	Id distretto idrografico*	ITB
13	Sub-unit distretto idrografico*	-
14	Id sub-unit distretto idrografico*	-
15	Data di redazione del profilo	mar-11
16	Aggiornamento e riesame	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
2.1 Descrizione dell'area di balneazione		
17	Aspetti fisici dell'acqua di balneazione	Fondale sabbioso, con limo e massi isolati
18	Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Spiaggia ciottolosa (da 6.5 cm a 25 cm) e sabbiosa, ricavata con materiale da riporto.
19	Struttura della Zona ripariale (solo per fiumi e laghi)	Vegetazione emersa: fortemente modificata. Vegetazione sommersa: naturale.
20	Ampiezza della spiaggia	da 10 a 20 m
21	Fenomeni erosivi	no
22	Numero di bagnanti	-
23	Infrastrutture/servizi	Chiosco-bar con servizi igienici in loc. Ronchi, fronte lago (di proprietà comunale con gestione appaltata a privati)
24	Accesso consentito ad animali	-
25	Autorità competente	Comune di Castelnuovo del Garda, Ispettorato di Porto, 115, 118
26	Fruizioni dell'area diverse dalla balneazione	presenza 1 pontile della navigazione laghi e di una pista ciclabile sterrata dietro la spiaggia
27	Immagine	
2.2 Localizzazione		

28	Coordinate centro (centroide) dell'area	Lat. 45,458388 - Long. 10,703021
29	Coordinate degli estremi dell'area	Lat.Inizio: 45,458632 - Long.Inizio: 10,704368; Lat.Fine: 45,457306 - Long.Fine: 10,702528
30	Estensione area	0.209 km
31	Altitudine (solo laghi e fiumi)	130 m
32	Mappa	
2.3 Stazione di monitoraggio		
33	Coordinate punto stazione	Lat. 45,458721 - Long. 10,703973
34	Criteri utilizzati per l'individuazione	attiva dal 1995 (D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i)
35	Punto di monitoraggio supplementare	-
2.4 Qualità		
36	Classificazione	ECCELLENTE 2014-2017 - ECCELLENTE 2015-2018
37	Divieti di balneazione	2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
38	Deroghe	nessuna
39	Trend qualitativo	stabile (eccellente)
3.1 Descrizione		
40	Descrizione geografica dell'area	La spiaggia è orientata a Ovest ed è immediatamente a sud dell'immissione del Rio Dugale.
41	Nome Bacino idrografico	-
42	ID bacino idrografico	-
43	Idrologia	-
3.2 Cause di inquinamento		
44	Trattamento acque reflue	Presenza della foce del Rio Dugale. Presenza del sistema di convogliamento acque miste comunali con relativi sfioratori di emergenza. Presenza del collettore consortile. Impianto di depurazione di Peschiera del Garda che scarica nel fiume Mincio (Regione Lombardia)
45	Uso del suolo	Uso prevalente: territori agricoli 61,4 %
46	Altre cause di inquinamento	Presenza (entro 500 m) di foci fluviali
47	Valutazioni	-

48	Mappa	
----	-------	--

3.3 Monitoraggio e valutazione¹

49	Classificazione	-
50	Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	-

4.1 Impatti sull'acqua di balneazione¹

51	Identificazione delle cause di inquinamento	Foci fluviali: rio Dugale (dei Ronchi)
52	Localizzazione	-
53	Coordinate punti di immissione	-
54	Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
55	Misure di miglioramento previste o adottate	-

4.2 Eventi di inquinamento di breve durata

56	Condizioni in cui si può verificare	-
57	Caratterizzazione evento	-
58	Identificazione fonte di inquinamento	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
59	Entità	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
60	Frequenza stimata	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
61	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
62	Misure di gestione	-
63	Organismi responsabili	Comune di Castelnuovo del Garda, Ispettorato di Porto, 115, 118

4.3 Situazione anomala

64	Descrizione dell'evento	-
65	Misure di gestione	-
66	Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	2011: nessuno; 2012: nessuno; 2013: nessuno; 2014: nessuno; 2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno.
67	Organismi responsabili	Comune di Castelnuovo del Garda, Ispettorato di Porto, 115, 118

4.4 Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica

68	Valutazione delle pressioni	-
69	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-
70	Effetti provocati	-
71	Misure adottate	-
72	Caratterizzazione evento	-
73	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-
4.5 Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o		
74	Tipologia di proliferazione.	-
75	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-
76	Effetti provocati	-
77	Misure adottate	-
78	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-