



<b>1.1 Dati identificativi</b>		
1	Denominazione acqua di balneazione*	SPIAGGIA COMUNALE PRO LOCO
2	Id acqua di balneazione*	IT005026067001
3	Id gruppo*	-
4	Categoria	L
5	Regione	VENETO
6	Provincia	TREVISO
7	Comune	REVINE LAGO
8	Corpo idrico*	LAGO DI LAGO
9	ID corpo idrico*	ITALW06PI0200VN
10	Informazioni ai sensi dell'Allegato III, comma 3	-
11	Distretto idrografico*	ALPI ORIENTALI
12	Id distretto idrografico*	ITA
13	Sub-unit distretto idrografico*	-
14	Id sub-unit distretto idrografico*	-
15	Data di redazione del profilo	marzo 2011
16	Aggiornamento e riesame	2021
<b>2.1 Descrizione dell'area di balneazione</b>		
17	Aspetti fisici dell'acqua di balneazione	Fondale misto di ghiaia e ciotoli
18	Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	La spiaggia è ghiaiosa e il manto erboso circostante arriva fin quasi all'acqua
19	Struttura della Zona ripariale (solo per fiumi e laghi)	vegetazione emersa: fortemente modificata; vegetazione sommersa: modificata
20	Ampiezza della spiaggia	da 10 a 20 metri
21	Fenomeni erosivi	non evidenti
22	Numero di bagnanti	-
23	Infrastrutture/servizi	servizi igienici; punti di ristoro; zona pic-nic
24	Accesso consentito ad animali	-
25	Autorità competente	Comune di Revine Lago; ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)
26	Fruizioni dell'area diverse dalla balneazione	noleggio natanti
27	Immagine	

<b>2.2 Localizzazione</b>		
28	Coordinate centro (centroide) dell'area	Lat. 45,985175-Long.12,217872
29	Coordinate degli estremi dell'area	Lat.Inizio:45,985788-Long.Inizio:12,218503; Lat.Fine:45,984588 Long.Fine:12,217248
30	Estensione area	0.180 km
31	Altitudine (solo laghi e fiumi)	224 m
32	Mappa	
<b>2.3 Stazione di monitoraggio</b>		
33	Coordinate punto stazione	Lat. 45,985557-Long.12,218056
34	Criteri utilizzati per l'individuazione	attiva dal 1995 (D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i)
35	Punto di monitoraggio supplementare	-
<b>2.4 Qualità</b>		
36	Classificazione	CLASSIFICAZIONE (anni di riferimento 2018-2021)=Eccellente - Entero 95° Perc.le=66.08 - Entero 90° Perc.le=38.32 - E. Coli 95° Perc.le=86.1 - E. Coli 95° Perc.le=52.22
37	Divieti di balneazione	2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno; 2021: nessuno.
38	Deroghe	nessuna
39	Trend qualitativo	stabile (eccellente)
<b>3.1 Descrizione</b>		
40	Descrizione geografica dell'area	La spiaggia è immediatamente a valle dell'abitato di Lago. Si raggiunge dal centro di Lago, imboccando la stretta stradina che scende e continuando fino alla fine. Al termine si trova un parcheggio e la zona di accesso alla spiaggia. La spiaggia è ampia e degrada dolcemente verso il lago. Il prato, a disposizione dei bagnanti, la ricopre quasi interamente. Sono presenti due pontili utilizzati per l'attracco dei natanti. Sono disponibili i servizi igienici e il noleggio natanti. Nelle immediate vicinanze sono presenti un bar e un ristorante. La spiaggia è orientata a Sud-Est.
41	Nome Bacino idrografico	-
42	ID bacino idrografico	-

43	Idrologia	-
<b>3.2 Cause di inquinamento</b>		
44	Trattamento acque reflue	nessun impianto di depurazione attivo
45	Uso del suolo	Uso prevalente: territori boscati e ambienti semi naturali 79,4 %
46	Altre cause di inquinamento	-
47	Valutazioni	-
48	Mappa	
<b>3.3 Monitoraggio e valutazione<sup>1</sup></b>		
49	Classificazione	lago di Lago - Classificazione in vigore periodo 2014-2019: Stato Ecologico: sufficiente; Stato Chimico: buono - LTLecco anno 2020: buono
50	Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	-
<b>4.1 Impatti sull'acqua di balneazione<sup>1</sup></b>		
51	Identificazione delle cause di inquinamento	Foci fluviali: nessuna
52	Localizzazione	-
53	Coordinate punti di immissione	-
54	Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
55	Misure di miglioramento previste o adottate	-
<b>4.2 Eventi di inquinamento di breve durata</b>		
56	Condizioni in cui si può verificare	-
57	Caratterizzazione evento	-
58	Identificazione fonte di inquinamento	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
59	Entità	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
60	Frequenza stimata	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
61	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno; 2021: nessuno.
62	Misure di gestione	-
63	Organismi responsabili	Comune di Revine Lago; ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)

<b>4.3 Situazione anomala</b>		
64	Descrizione dell'evento	-
65	Misure di gestione	-
66	Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	2014: nessuno; 2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017: nessuno; 2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno; 2021: nessuno.
67	Organismi responsabili	Comune di Revine Lago; ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)
<b>4.4 Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica</b>		
68	Valutazione delle pressioni	-
69	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Cianobatteri > 20.000 cell/ml (rif. Rapporti Istisan 14/20): 2017 nessuno; 2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno.
70	Effetti provocati	-
71	Misure adottate	-
72	Caratterizzazione evento	-
73	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-
<b>4.5 Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o</b>		
74	Tipologia di proliferazione.	0
75	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	0
76	Effetti provocati	-
77	Misure adottate	-
78	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	-