





1.1 I	1.1 Dati identificativi			
		VENEZIA LIDO ACCESSO AL MARE DA		
		LUNGOMARE G. MARCONI ALTEZZA CIVICO N.		
	Denominazione acqua di balneazione*	41		
2	Id acqua di balneazione*	IT005027042006		
3	Id gruppo*	-		
4	Categoria	C		
5	Regione	VENETO		
6	Provincia	VENEZIA		
7	Comune	VENEZIA		
8	Corpo idrico*	MARE ADRIATICO		
9	ID corpo idrico*	ITACW00000300VN		
	Informazioni ai sensi dell'Allegato III,	-		
10	comma 3			
11	Distretto idrografico*	ALPI ORIENTALI		
12	Id distretto idrografico*	ITA		
13	Sub-unit distretto idrografico*	-		
14	Id sub-unit distretto idrografico*	-		
15	Data di redazione del profilo	marzo 2011		
16	Aggiornamento e riesame	2021		
2.1 I	Descrizione dell'area di balneazion	e		
		fondale sabbioso		
17	Aspetti fisici dell'acqua di balneazione			
	Descrizione generale della spiaggia e	spiaggia sabbiosa		
18	della zona circostante			
	Struttura della Zona ripariale (solo per	-		
	fiumi e laghi)	-		
		da 50 a 100 m		
20	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia			
20 21	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi	da 50 a 100 m		
20 21	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa.		
20 21	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi		
20 21	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2,		
20 21 22	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2, Capanne 762, Capannette 46, Postazioni		
20 21 22 23	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti Infrastrutture/servizi	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2,		
20 21 22 23	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2, Capanne 762, Capannette 46, Postazioni sorveglianza N° 2. -		
20 21 22 23 24	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti Infrastrutture/servizi Accesso consentito ad animali	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2, Capanne 762, Capannette 46, Postazioni sorveglianza N° 2. - Comune di Venezia; Guardia Costiera (tel. 1530);		
20 21 22 23 24	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti Infrastrutture/servizi Accesso consentito ad animali Autorità competente	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2, Capanne 762, Capannette 46, Postazioni sorveglianza N° 2. - Comune di Venezia; Guardia Costiera (tel. 1530); ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)		
20 21 22 23 24 25	fiumi e laghi) Ampiezza della spiaggia Fenomeni erosivi Numero di bagnanti Infrastrutture/servizi Accesso consentito ad animali	da 50 a 100 m no. Presenza di pennelli di roccia perpendicolari alla linea di costa. - Bar Ristoranti N° 2, Servizi igienici N° 28, Servizi igienici disabili N° 3, Docce N° 94, Infermerie N° 2, Capanne 762, Capannette 46, Postazioni sorveglianza N° 2. - Comune di Venezia; Guardia Costiera (tel. 1530);		







27	Immagine	
	Localizzazione	
2,2 1	Edealizzazione	Lat. 45,403670- Long. 12,368732
28	Coordinate centro (centroide) dell'area	Lat. 45,4050/0- Long. 12,500/52
		Lat. Inizio: 45,407698 - Long. Inizio: 12,371933; Lat.
		Fine: 45,400139 - Long. Fine: 12,364196
29	Coordinate degli estremi dell'area	2
		1.144 km
31	Altitudine (solo laghi e fiumi)	<u> </u>
	Manna	Acque di balneazione indagata Acque di balneazione imitrofe Puriti balneazione Puriti balneazione Puriti balneazione Puriti balneazione Puriti balneazione Scarico depuratore Filumi — Area di non balneazione — Area di balneazione 0 250 500 750 m
	Mappa Stazione di monitoraggio	
	Coordinate punto stazione	Lat. 45,402465 - Long. 12,368136
55	coordinate punto stazione	attiva dal 1984 (D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i)
34	Criteri utilizzati per l'individuazione	4, 0, 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	_	-
35	Punto di monitoraggio supplementare	
2.4	Qualità	
		CLASSIFICAZIONE (anni di riferimento 2018- 2021)=Eccellente - Entero 95° Perc.le=22.74 - Entero 90° Perc.le=14.99 - E. Coli 95° Perc.le=19.77 - E. Coli 95° Perc.le=17.43
36	Classificazione	
	Divieti di balneazione	2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno; 2021: nessuno.
	Deroghe Trond qualitative	nessuna
	Trend qualitativo	stabile (eccellente)
3.11	Descrizione	







41	Descrizione geografica dell'area Nome Bacino idrografico	Il litorale del Lido di Venezia si sviluppa lungo la stretta isola che separa la porzione Nord della Laguna di Venezia dal Mare Adriatico. Il tratto in questione è una spiaggia attrezzata con presenza di importanti strutture ricettive. È presente una torretta con personale addetto al salvataggio. È presente inoltre una passerella fissa che si protende in mare per circa 170 m, al termine della quale è presente una piattaforma a disposizione dei bagnanti. L'orientamento e lungo la direttrice NE - SW.
	ID bacino idrografico	-
	Idrologia	-
3.2	Cause di inquinamento	
	Trattamento acque reflue	Depuratore di Venezia - Lido - Ab. Eq. (di progetto) 60.000 - Scarico direttamente a mare (a 4 km circa dalla costa)
45	Uso del suolo	Uso prevalente: corpi idrici 51,2 %
		La bocca di porto del Lido si trova a circa 4 km. a
	Altre cause di inquinamento	NE.
47	Valutazioni	<u></u>
48	Марра	Acque di balneazione ilmitrofe Acque di balneazione ilmitrofe Purti balneazione ilmitrofe Purti balneazione Purti limite acque di balneazione Depuratore Scarico depuratore Fiumi — Area di balneazione Area di balneazione O 250 500 750 m
	Monitoraggio e valutazione¹	
	Classificazione	mare Adriatico - corpo idrico CE1_2 Classificazione in vigore periodo 2014-2019: Stato ecologico: buono; Stato chimico: non buono TRIX 2020 buono
49		
	Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	-
4.1 I	mpatti sull'acqua di balneazione l Identificazione delle cause di	Foci fluviali: nessuna
51	inquinamento	i oci muviani, neosuna
	Localizzazione	_
	Coordinate punti di immissione	_
54	Metodologia utilizzata per la stima degli impatti Misure di miglioramento previste o	modellistica numerica previsionale (da valutarne l'eventuale applicazione in caso di declassificazione delle acque)
	adottate	







4.2 Eventi di inquinamento di breve durata				
56	Condizioni in cui si può verificare	-		
57	Caratterizzazione evento	-		
		modellistica numerica previsionale (da valutarne		
		l'eventuale applicazione in caso di declassificazione		
58	Identificazione fonte di inquinamento	delle acque)		
		modellistica numerica previsionale (da valutarne		
		l'eventuale applicazione in caso di declassificazione		
59	Entità	delle acque)		
		modellistica numerica previsionale (da valutarne		
		l'eventuale applicazione in caso di declassificazione		
60	Frequenza stimata	delle acque)		
		2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020: nessuno; 2021:		
	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	nessuno.		
62	Misure di gestione	-		
	1,71	Comune di Venezia; Guardia Costiera (tel. 1530);		
	Organismi responsabili	ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)		
4.3	Situazione anomala			
	Descrizione dell'evento	-		
65	Misure di gestione	-		
		2014: nessuno; 2015: nessuno; 2016: nessuno; 2017:		
		nessuno; 2018: nessuno; 2019: nessuno; 2020:		
66	Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	nessuno; 2021: nessuno.		
		Comune di Venezia; Guardia Costiera (tel. 1530);		
	Organismi responsabili	ARPAV (mail: oaa@arpa.veneto.it)		
	Valutazione del potenziale di proli	ferazione cianobatterica		
	Valutazione delle pressioni	-		
	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-		
	Effetti provocati	-		
,	Misure adottate	-		
72	Caratterizzazione evento	-		
	Possibilità che l'evento possa	-		
, ,	verificarsi nel futuro			
		ferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o		
	Tipologia di proliferazione.	-		
	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	-		
76	Effetti provocati	-		
77	Misure adottate	-		
	Possibilità che l'evento possa	-		
78	verificarsi nel futuro			